

Panasonic
i-PRO ネットワークカメラ DG-SP509/SW559
V2.48 版 リリースノート

目次

[変更履歴](#)
[ダウンロードファイルについて](#)

変更履歴

Ver V2.48J

<改善項目>

- セキュリティ強化を実施
- みえますねっとポータル画面のライブ画像が、「Google Chrome 64.0 for Windows」で表示できなくなる現象の改善 (2018/3/26 一部表現を変更)

Ver V2.46J

<機能追加>

- スケジュール設定の「スケジュール 5」に「カメラの再起動」を追加

<改善項目>

- ActiveX 内の旧社名を新社名に変更
- 画面内のサポートウェブサイトの URL を変更
- H.264 動画録画の SD メモリーカードへの書き込み異常発生時に録画が停止することがある現象の改善

Ver V2.43J

<改善項目>

- ND400 との接続で SD メモリーカードバックアップ録画(JPEG)中、録画された画像が黒画になることがある現象の改善
- SD メモリーカードの録画設定において「最大ファイルサイズ」を「2MB」設定で、録画が停止することがある現象の改善
- SD メモリーカードの上書き削除中にブラウザから動画ファイルのダウンロードを実行すると 500 エラーになり、ダウンロードできないことがある現象の改善 (上書き削除中などは、処理に時間がかかるため、動画ダウンロード開始画面上に「最大 5 分程度時間がかかる」旨記載)
- SD メモリーカードに録画した H.264 画像の最新ログの動画データのみ、ブラウザ上からダウンロードできないことがある現象の改善
- 被写体により、SD メモリーカードに録画した動画の再生画面で、黒画となり再生できないことがある現象の改善
- 動画録画中に、動画のダウンロード操作を行うと、記録時間が 1 時間を超えるログができることがある現象の改善
- SD メモリーカード録画中に再起動すると、起動してから録画再開までに 3 分以上かかることがある現象の改善

Ver V2.40J

<改善項目>

- ユーザー認証の初期値を「Off」から「On」に変更
- ユーザー名、パスワードの初期値「admin」「12345」を削除し、入力条件を「4～32 文字」から「8～32 文字(英数字の混在必須)」に変更
※すでに設定済の機器をバージョンアップしても従来のユーザー名、パスワードは削除されません。設定画面や初期化ボタンで初期化すると改めて設定が必要になりますのでご注意ください。

Ver V1.90J

<機能追加>

- [みえますねっとPRO]を統合後の新「みえますねっと」に対応
※2016年2月の「みえますねっと」サービスリニューアルに伴い、「みえますねっとPro」ご利用のお客様は、サービス終了する2016年6月30日まで、そのままバージョンアップするとDDNSサービスが停止しますのでご注意ください。

<改善項目>

- VMD画面、音検知画面表示中は、アラーム通知が行われないことを、それぞれの画面へ説明文追加

Ver V1.67J

<改善項目>

- ネットワークSDカードレコーダ(WJ-SD202K)対応
(稀にデータ欠落が発生することがある現象を改善)

Ver V1.64J

<改善項目>

- 電源切/入でSDメモリーカードへのH.264スケジュール録画が再開せず停止してしまうことがある現象の改善
- SDメモリーカードへのH.264録画にて上書きのためのデータ削除処理に失敗し、録画が停止してしまうことがある現象の改善

Ver V1.62J

<改善項目>

- 最大ファイルサイズ20MB設定でSDメモリーカードへ録画したH.264録画ファイルをPCソフトウェアパッケージWV-ASM200からダウンロードする機能に対応。(WV-ASM200のV3.30以降へのバージョンアップも必要です)
- SDメモリーカードから録画画像のダウンロードができないことがある現象の改善
- SDメモリーカードに録画されたデータが再生できないことがある現象の改善
- 電源起動時のH.264の映像の画質改善を実施

Ver V1.60J

<機能追加>

- Safari/Firefox/Google ChromeでのH.264/JPEG表示に対応([制限事項についての詳細はこちら](#))
※動作を保証するものではありませんので予めご了承ください
- SDカードの運用情報/エラー情報を設定画面に表示
(※SDカードの品番は、SDカード内のメモリーの保存された品番を表示します。
※稼働時間は、リアルタイムに更新されません。1時間に1回更新されます。)
- SDメモリーカードの警告出力をアラーム端子から出力する機能を追加
(エラー発生時、および、業務用SDメモリーカード(MLCタイプ)を使用した場合を基準とした上書回数2000回、稼働時間6年間で警告出力します。
業務用SDメモリーカード(MLCタイプ)を使用されない場合、適切な上書回数/稼働時間での警告出力がされません。業務用SDメモリーカード(MLCタイプ)については[こちら](#))
- 画面内の日時、文字の表示位置に「中央上」と「中央下」を追加
- ONVIF ProfileG機能に対応

<改善項目>

- Internet Explorer 互換性表示 OFF 時の画面表示を改善
- 設定できるタイムゾーンの時刻と都市の組み合わせを、最新の状態に更新
- SDカード:「使用しない」、録画形式「H.264(1)」or「H.264(2)」(グレイアウト状態)の際に、アラームログをダウンロードできない現象の改善
- マルチスクリーン画面で複数台のカメラを登録している場合において、任意のカメラのネットワーク切断を2分間継続して検知した場合、「ネットワークが切断された可能性があります。接続を確認してください。」のアラート表示がされるが、そのアラート表示をそのまま2分以上放置した場合、以降30秒間隔で別のカメラに対する同様のアラートが表示され続けることがあった現象の改善

- SDカード「使用しない」、JPEG録画(グレーアウト状態)、アラーム発生時(グレーアウト状態)の設定で、2回目以降のアラーム発生時に、JPEGアラームFTP送信でプレ画像が送信されずポストのみとなる現象の改善
- SDカード「使用しない」、かつ、録画圧縮方式:「H.264(1)」or「H.264(2)」(グレーアウト状態)、かつ、起動後、上記項目などの映像に関する設定変更をしていない状態の場合、以下の現象を改善。
 - メール通知に画像が添付されない
 - FTP定期送信/アラーム画像送信が行われない
 - 1shot画像が黒画となる
- SDカードの録画映像再生において、RTSP接続の再生中の再生で録画範囲外の時刻を指定すると、誤って「500 Internal Server Error」を返していたが正しく「404 Not Found」を返すように改善。
- FTP定期送信で送信間隔を1s(1秒に1枚送信する)設定にすると、送信枚数が足りなくなってしまうことがある現象の改善(例:60秒で54-55枚程度になる)
- 「最大ファイルサイズ」を「20MB」に、「保存モード」を「通信異常検出時」に設定した場合に、プレ録画が出来ていない現象の改善
- SDメモリーカードへH264の手動録画中に撮像モードを変更すると録画が停止され、以後手動録画操作が出来なくなる現象の改善
- i-VMDのスケジュールにて、
 - スケジュール1: 12:00 - 12:05 シーンファイル1
 - スケジュール2: 12:05 - 12:10 シーンファイル1
 のようにスケジュール1の終了時間とスケジュール2の開始時間を同一にすると、スケジュール2が動作しない現象を改善

Ver V1.53J

<機能追加>

- SDカードを挿した状態で起動するとLEDが赤点灯することがある現象の改善

Ver V1.52J

<機能追加>

- バージョンアップ画面のサポートウェブサイトへのリンクを修正
- 新BB A付きカメラ、マルチスクリーン機能において、以下の機能に対応。
 - (1)複数カメラ音声ミキシング
 - (2)HTTPSでの音声出力
 - (3)録画ランプアイコン削除
 - (4)公開時間対応
 - (5)連続送話時間対応
- IE10,IE11で互換表示未設定の場合に、設定を促す画面を表示
- ライブ画面のタイトルバーにサポートサイトへのリンクを表示

Ver V1.50J

<機能追加>

- 音声送話の最長時間を設定(1/2/3/5/10/20/30/60min)できるように「連続送話時間」機能追加(従来は5分固定)
- 夜間の車のヘッドライトなどの影響を軽減できる「強光補正」機能追加
- アラーム発生後の無検知時間を設定(5/10/30s/1/3/5/10min)できるように機能追加(従来は5秒固定)
- バージョンアップ画面にサポートウェブサイトへのリンクを追加
- アラーム発生時の検知前画像をFTP転送する機能を追加

<改善項目>

- 低ビットレート設定時でもフレームレートが多く出るよう改善
- 動画録画使用時にメール通知の画像添付を行えるように改善
- ONVIF v2.4対応機能追加
 - ①Video Source Mode(撮像モード)コマンド対応
 - ②OSDコマンド対応
- 画像の複雑な部分とそうでない部分が混在している被写体において、ブロックノイズが出やすくなっていた現象の改善
- マルチキャスト配信中の再接続でI(アイ)フレームが挿入されるよう動作改善

Ver V1.45J

<改善項目>

- まれに配信停止に陥ることがある現象の改善。(2014/1/17 修正)

Ver V1.44J

<機能追加>

- 「通知」タブのアラームメール／自己診断メールの件名／本文に記載される言語は、「言語選択」で「日本語」の場合は「日本語」、「日本語以外」の場合、「英語」で表記する。
- 「言語選択」に「ポルトガル語」を追加

<改善項目>

- 画面上に表示されている時刻と、RTCP の NTP 時刻が次第にずれていくことがある現象を改善
- 高ビットレート時に、画像がカクついていた現象を改善
- IE10 使用中にログ再生画面が閉じられて、ライブ画にもどることがある現象を改善
- システムログに「通知先みつからず」のエラーが実際の原因とは異なって時々表示されることがある現象の改善
- スローシャッターを使用時に、縦筋画像が表示されることがある現象の改善
- JPEG 初期表示の解像度とクロッピングの JPEG 解像度を同一にすると、設定画面の画像がすべて切り出し画像になることがある現象の改善
- 独自アラーム通知が繰り返し失敗すると、再起動することがある現象の改善
- 「EX 光学ズーム」を「EX ズーム」と誤表示していた改善(SW559 のみ)

Ver V1.42J

<改善項目>

- 20MB 手動録画にて録画中に電源 Off→On を行うと、再起動後に録画再開しないことがある現象の改善
- ND400 との接続で SD メモリーカードバックアップ録画(H.264)中、ND400 側の再生で画像が崩れることがある現象の改善
- アラーム端子、VMD 状態を取得する CGI(get_io)を繰り返し送信すると画像配信が止まってしまうことがある現象の改善

Ver V1.40

<機能追加>

- 顔検出機能をオプションに変更(バージョンアップ前に使用できている顔検出機能はバージョンアップ後も継続して使用することができます)
- ライブ画ページの「点検について」(経過年数警告表示)ボタンを削除
- 独自アラーム通知において、「診断」から「点検時期通知」機能を削除
- システムログに製造からの経過年月を表示する機能を削除
- 言語選択に「自動」を追加
- 「タイムゾーン」設定画面を NTP 画面から基本画面に移動
- 「モニター出力」設定(NTSC/PAL 切換)の追加
- DDNS 画面に「設置地域」設定を追加
- みえますねっと PRO の新サービスである SD 録画連携サービス機能に対応
ネットワークカメラの SD メモリーカード録画機能を活用した、以下の新サービスを利用できます。
(1) ノーマルプラン カメラ内の SD メモリーカードへの録画履歴を管理し、録画映像を検索、再生。
(2) サムネイルプラン ノーマルプランに加えて、センサー検出時のサムネイルを記録。
サムネイルはメール通知に添付することが可能。
- みえますねっと PRO の従来サービスである「簡易センサーお知らせ(基本サービス、録画オプション)」の、サーバへのアラーム無検知間隔を 10 分から 1 分に変更。
- 「HTTP アラーム通知」機能を追加
- SSL メールサーバーに対応
- スケジュール設定の動作モードの設定項目に「強制白黒切換」、「強制スーパーダイナミック」を追加
- HTTP リクエスト時のパスに「/」が無い場合、「Host:」ヘッダが無い場合に対応
- ライブ画ページの「ログ」を表示、操作できるユーザのレベルを設定する「ログ表示許可レベル」機能を追加
- ライブ画ページの「ログ表示」を「ログ」に、「リスト」ボタンを「一覧/再生」ボタンに名称変更
- 「ライブ画初期表示ストリーム」設定を追加
- インターネット公開機能を追加
- H.264 動画録画設定に「最大ファイルサイズ」と「プレアラーム時間」設定を追加
- カメラの搭載機能を取得する CGI から「ONVIF のバージョン情報」を削除

<改善項目>

- HTTPS アクセスでの応答速度を改善
- Windows8/Internet Explorer10 の組み合わせでのブラウザアクセスに対応
- Digest 認証での接続時、認証エラーに時間がかかっていた現象の改善
- IE9 でブラウザ再生画面から動画をダウンロードすると、途中でキャンセルができないことがある現象の改善
- SD メモリーカードを「使用する」設定に変更しても録画が開始しないことがある現象の改善
- 「みえますねっと PRO」にてベーシックプランからエンタープライズプランに契約変更すると、センサー録画しなくなるがある現象の改善
- SD メモリーカードの録画圧縮形式設定を「H.264(1)/H.264(2)」に設定した状態で「みえますねっと PRO」の簡易センサー録画サービスに加入すると、その後録画圧縮形式設定を「JPEG」に設定しても簡易センサー録画を行わないことがある現象の改善
- SD メモリーカードの録画圧縮形式設定を「H.264(1)/H.264(2)」に設定した状態で、そのストリームの配信方式をユニキャスト(マニュアル)又はマルチキャストに設定すると、ポート番号入力欄がグレーアウトされ設定できないことがある現象の改善
- SD メモリーカードの録画圧縮形式設定を「H.264(1)/H.264(2)」に設定した状態で、そのストリームのフレームレートを変更しても動作に反映されないことがある現象の改善
- 設定初期化後にタイムゾーン設定を変更し、その後撮像モード設定を変更しようとするエラーになることがある現象の改善
- 動画録画を行った後、配信量制御を「制限なし」以外に設定しログリストからログを選択すると表示されるアラート文言の修正
- ND400 との接続で SD メモリーカードバックアップ録画(H.264)を行う運用にて、ネットワークに異常が無いにもかかわらず SD メモリーカードにバックアップ録画されることがあったり、SD メモリーカードにバックアップ録画がされないことがある現象の改善
- UPnP を On に設定すると、カメラにアクセスできなくなるがある現象の改善
- 動画録画中に撮像モード設定を変更すると録画が再開されないことがある現象の改善
- スケジュール録画中に撮像モード設定またはクロッピング設定を変更すると録画が再開されないことがある現象の改善
- ブラウザアクセス時の ActiveX インストールファイルを exe 形式から cab 形式へ変更

Ver V1.32J

<改善項目>

- オートスローシャッターの設定を Off 以外に設定した状態で、低照度環境で運用すると、カメラが再起動することがある現象の改善

Ver V1.31

<改善項目>

- 芝生等の緑色の被写体を映した時の色合いを改善
- Super Dynamic On 時に、屋外の明るい被写体を見ると映像がぼけることがある現象の改善

Ver V1.30J

<機能追加>

- ファームウェアの容量拡大対応(2013/7/1 記載漏れ追記)
- ライブ画で顔検出の検出枠表示
- SD メモリーカードに録画した動画(H.264 データ)を再生する機能を追加
SD メモリーカードへ H.264 (H.264(1)または H.264(2))を録画する設定の場合、以下の制約事項があります。
 - ・「メール通知」の「画像添付」機能(JPEG)は使用できません。
 - ・SD メモリーカードへの H.264 録画において、「ビットレート」が最大 2048kbps に制限されます。
 - ・Ver.1.60 以前のバージョンと比較して、接続可能なユーザー数が少なくなる場合があります。
 - ・録画対象としたストリームの「1 クライアントあたりのビットレート*」が最大 2048kbps に制限されます。(ライブ画を見る場合など)
 - ・録画対象としたストリームは、「配信モード」を「ベストエフォート配信」に設定できません。
 - ・録画対象としたストリームは、「リフレッシュ間隔」を 1s より大きく設定できません。
 - ・録画中に頻繁に時刻変更すると録画に影響が出るため、5 秒以内の時刻補正はできないように仕様変更しました。(2013/5/10 記載漏れ追記)
- SD メモリーカードへの JPEG 録画にプレアラーム録画機能を追加
- 携帯電話画面に、画像自動更新機能を追加
- 言語を中国語で選択した場合、携帯電話画面を中国語表示する機能を追加
- 初期設定でマルチスクリーンのカメラ 1 に自カメラ(selfcamera)の登録機能を追加

- BB-HCM7 シリーズ、5 シリーズのカメラをマルチスクリーン表示可能とした(2015/3 月 一部記載内容修正)。
- アラーム入力端子の検出において短絡・開放の切り換えを追加
- IPv6 ネットワークの設定に「デフォルトゲートウェイ」の項目を追加
- スケジュール設定の動作モードの設定項目に「全アラーム検知許可」を追加
- HTTP の最大セグメントサイズに「制限あり(1280byte)」を追加
- 「接続モード」に「自動設定(おまかせ)」を追加し、初期設定を「自動設定(おまかせ)」に、DNS サーバ取得方法の初期値を「Auto」に変更
- SD メモリーカードの寿命警告メール通知機能追加
設定画面で「アラーム」-「通知」-メール通知先の「診断」を ON にした状態で、指定したメール通知先宛に対して以下の通知を行います。
 - ・使用開始から 1 年経過毎に以下の通知メールを送る
「SD メモリーカードの使用期間が x 年を経過しています。」
 - ・使用開始から 6 年目以降は、交換を推奨する以下の通知メールを送る
「SD メモリーカードの使用期間が x 年を越えました。SD メモリーカードが故障する可能性があります。」
 - ・上書発生 200 回毎に以下のメールを送る
「SD メモリーカードの上書回数が x 回を超えました。」
 - ・上書発生 2000 回目以降は、交換を推奨する以下の通知メールを送る
「SD メモリーカードの上書回数が超過しました。(x 回以上)SD メモリーカードが故障する可能性があります。」
 - ・ご利用については以下の点をご注意ください。
 - 使用開始の起点は、当該バージョンでフォーマットを実施した時点になります。
 - 当該バージョンでのフォーマットをしない(旧バージョンで使用開始し、バージョンアップした場合)には、バージョンアップした時点を使用開始とします。
 - 当該バージョンでフォーマット後に使用した SD カードが、再度カメラに挿入された場合には、カード内のログ情報を読み出し、使用済みの期間から継続して寿命のカウントを行います。

※本機能を正しく使用するためには、対応バージョンのソフトウェアを適用したカメラに未使用の SD メモリーカードを挿入し、フォーマットした後で使用を開始して下さい。

- SD メモリーカードの寿命警告独自アラーム通知機能追加
設定画面で「アラーム」-「通知」-独自アラーム通知先の「診断」を ON にした状態で、指定した独自アラーム通知先に対して以下の通知を行います。
 - ・使用開始から 1 年経過毎に独自アラーム通知を送る
 - ・使用開始から 6 年目以降は、交換を推奨する独自アラーム通知を送る
 - ・上書発生 200 回毎に独自アラーム通知を送る
 - ・上書発生 2000 回目以降は、交換を推奨する独自アラーム通知を送る
- 画質調整画面に「霧補正」を追加
- H.264 の配信モードに「アドバンスド可変ビットレート」を追加
- サブ画面の「アラーム種別」に「動作検知アラーム(エリア連動)」を追加
- 独自アラーム通知機能に動作検知エリア別送信設定を追加
- H.264 のビットレートに 6144kbps を追加
※使用できるのは、動画の解像度が 1920x1080、1280x960、1280x720 のいずれかの設定のとき。

<改善項目>

- みえますねっと PRO の簡易センサーお知らせ録画オプションのセンサー検知前録画ができるように改善
- 電源を入れて 20 分経過した場合でも、IP 簡単設定ソフトウェアで IP アドレスを表示するように改善
- バージョンアップ完了後の設定データ初期化機能の初期値を「初期化を行わない」に変更
- 「配信モード」を「ベストエフォート配信」に設定した際の、狭帯域環境での動画配信性能改善のため、映像配信制御を修正
- 電源を入れた状態で、SD メモリーカードの取り付け、取り外しが可能なように改善
- 特定の SMTP サーバとの間での接続性改善のため、アラーム/診断通知メール送信時に、SMTP サーバに対して「RSET」コマンドを送信しないように変更
- 水銀灯環境において画像が緑がかってしまうことがある現象の改善
- 「プラグインソフトウェアでのライブ画スムーズ表示(バッファリング)」の性能改善
※「インターネットモード(overHTTP)」が「On」設定の場合の動画(H.264)は、約 2 秒間蓄積した上で表示するように変更
- サブ画面において、切り出しの比率(4:3 もしくは 16:9)を維持したまま切り出しエリアを設定できるよう改善
- サブ画面において、動作検知エリアを表示したまま切り出しエリアを設定できるように改善
- アパーチャレベルに関するパラメータを調整し、S/N 比改善を実施
- H.264 配信時において、配信の開始/停止が繰り返される環境において接続できなくなる可能性がある現象の改善
- アラームログリストのログ表示が正常に表示できないことがある現象の改善
- RTSP を使用した場合の接続性の一部改善
- 映像配信が不可能となる可能性がある現象の改善

<機能追加>

- 「画像拡張表示」設定(「クロッピング」タブ、「サブ画面」タブ)を追加

<改善項目>

- 特定の FTP サーバに対して画像送信した際に、FTP サーバとの TCP 接続性の改善
- CGI コマンドなどで、JPEG 画像を連続で取得する場合、フレームレートを向上させる改善

Ver V1.10

<改善項目>

- スーパーダイナミック On 時の H.264 ビットレートを低減
- レコーダ DG-NV200 との接続時の接続性の改善
- H.264 配信時に再配信が頻発すると再起動が起きることがある現象の改善

Ver V1.09

<機能追加>

- ハードスイッチによる工場出荷初期化により、Ex 光学ズームを初期化するように機能追加

<改善項目>

- RTSP を使用して映像配信を行っている時、配信が停止することがある現象の改善(2012.7.19 追記)
- IPV6 対応ルータ接続時に環境によって再起動することがある現象の改善(2012.7.19 追記)
- 低温時に、映像が出るまでの時間がかかることがある現象の改善
- SP509 において、ワイド端でのフォーカスが甘くなることがある現象の改善
- レコーダ DG-NV200 接続時に、NV200 のモニターで 16 画表示にするとカメラの映像が表示されないことがある現象の改善

Ver V1.05

- 初版

ダウンロードファイルについて

sp509_***J.zip は DG-SP509,SW559 のファームウェアです。
本ファイルは zip 形式の圧縮ファイルになっています。
ダウンロード後、ファイルをダブルクリックし解凍(拡張子 bin または img に)してバージョンアップにご利用ください。

※バージョンアップの手順は、DG-SP509,SW559 の取扱説明書を、ご参照ください。