Panasonic
ネットワークカメラ
WV-U2134AJ/U2114AJ/U1134AJ/U1114AJ/U1133AJ/U1113AJ/U1533AJ
V2.25 版　リリースノート

目次

変更履歴
ダウンロードファイルについて
バージョン履歴

変更履歴

（項目末尾に「*」が付いている内容は、別途「追加情報チラシ」に説明があります）

Ver V2.25ES

＜改善項目＞

- CGI コマンドの撮像モードに関するパラメータを設定時と取得時で統一化した（記載漏れのため追記 2023/3/31）

Ver V2.24ES

＜改善項目＞

- 工場出荷状態から一度、接続方式を HTTPS に変更するまで HTTPS が使用できない現象の改善
- 視認性を良くするために、録画ログリストの文字色を変更するよう改善
- 追加アプリの削除処理中に電源が落ちてしまった場合、アプリの登録データが破損し、以後、同じアプリが登録できなくなる現象の改善
- TLS1.3 を有効にした際、稀にネットワークレコーダーと接続できない現象の改善
- バージョン 2.10 以上の場合にルータで NAPT 設定をすると、H.265/H.264 のライブ画が表示できなくなる場合がある現象の改善

Ver V2.23ES

＜改善項目＞

- カメラの H.264/H.265 配信時、高いビットレートで映像配信を行っていた場合にユーザー接続数によっては、ライブ映像が表示されなくなることがある現象の改善（バージョン V2.21 でのみ発生する現象）

Ver V2.21ES

＜機能追加＞

- Stratocast Service 接続機能対応*

＜改善項目＞

- 機能拡張ソフトウェアのアップデートを実行すると、エラーとなる現象の改善
- 被写体の解像度に適正なフレームレート配信ができずに、ビットレートが低い状態に維持され画質が低下していた現象の改善

Ver V2.10ES

＜機能追加＞

- 「メンテナンス」画面の「ステータス」に、映像配信ログを追加*

- 最新版ファームウェアご使用のお願いについて以下の画面に追記
  ・バージョンアップ画面
  ・機能拡張ソフトウェア画面
- 新しいグラフィックユーザインターフェース（GUI)画面に変更し、Internet Explorer（IE)のサポートを対象外とし、IE のみに対応していた一部の機能を削除*
- Genetec サーバとの接続性の改善
- 機能拡張ソフトウェアに対応*

＜改善項目＞

- セキュリティ強化の実施

Ver V2.00ES

＜改善項目＞

- 表示用プラグインソフトウェアなどの社名表記を「パナソニック i-PRO センシングソリューションズ株式会社（Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd.）」から「i-PRO 株式会社（i-PRO Co., Ltd.）」に変更

Ver V1.50ES

＜機能追加＞

- LLDP（Link Layer Discovery Protocol）機能に対応*
- MQTT(Message Queueing Telemetry Transport ）機能に対応*
- 暗号化プロトコル TLS1.3 に対応(HTTPS に TLS 設定追加)*
- インターネットモード「ON」、「OFF」設定画面に『「ON」に設定すると、HTTP ポートを使用して配信します。』の説明文言を追記*
- NTP テスト機能を追加*

＜改善項目＞

- 設定画面内において、設定名称重複分の削除、ボタン配置などのレイアウト変更などの修正を実施
- IP アドレスの DHCP 運用において、マルチキャスト配信設定の状態でカメラが起動すると、稀にマルチキャスト配信できないことがある現象の改善
- NTP 同期精度の改善
- ネットワークディスクレコーダー（WJ-NX シリーズ）でのシーケンス切替、画面分割数切替時に設定よって稀にレコーダーとのセッションが切れ、録画が欠損したり、ライブ画の表示が停止することがある現象の改善
- ネットワークディスクレコーダーWJ-NX100 と接続されているカメラのバージョンアップを行うと、稀に失敗することがある現象の改善
- 携帯端末用画面(/tab 画面）の設定メニュー内の「マニュアルズーム調整」「明るさ調整」を長押しするとテキスト入力モードになる現象の改善
- SD メモリーカード録画の「上書き」の初期設定を「On」へ変更
- HTTPS のサーバ証明書作成用の CSR に SAN（Subject Alternative Name）を追加

Ver V1.41ES

＜改善項目＞

- カメラの解像度をネットワークディスクレコーダーWJ-NX シリーズ、映像管理ソフト WJ-ASM300/ASM30、他社 Video Management System などから変更できないことがある現象の改善

Ver V1.40ES

＜改善項目＞

- 「映像」の設定画面内に「圧縮方式」の設定項目が表示されず、H.264 が選択できない現象の改善

Ver V1.31ES

＜改善項目＞

- 「プラグインソフトウェア（nwcv4Ssetup.exe）のデジタル署名の社名表記を以下に更新しました。
  更新前：Panasonic Corporation
  更新後：Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd.

Ver V1.30ES

- 初版

ダウンロードファイルについて
---
u2134a_***ES.zip は WV-U2134AJ/U2114AJ/U1134AJ/U1114AJ/U1133AJ/U1113AJ/U1533AJ のファームウェアです。
ダウンロード後、ファイルをダブルクリックし解凍(拡張子「img」に)してバージョンアップにご利用ください。

※バージョンアップの手順は、各機種の取扱説明書を、ご参照ください。

ファームウェアバージョン履歴

WV-U2134AJ/U2114AJ/U1134AJ/U1114AJ/U1133AJ/U1113AJ/U1533AJ

ファイル名	バージョン	Active X バージョン	サイズ	日付	備考
u2134a_225ES.zip	**V2.25**	**－ (IE 非対応のため)**	**約 60.00MB**	**2023/3/31**	**最新版**
u2134a_224ES.zip	V2.24	－ (IE 非対応のため)	約 60.00MB	2023/2/28	第 10 版
u2134a_223ES.zip	V2.23	－ (IE 非対応のため)	約 60.00MB	2022/12/12	第 9 版
u2134a_221ES.zip	V2.21	－ (IE 非対応のため)	約 60.00MB	2022/9/28	第 8 版
u2134a_210ES.zip	V2.10	－ (IE 非対応のため)	約 60.00MB	2022/7/20	第 7 版
u2134a_200ES.zip	V2.00	4.60.30	約 60.00MB	2022/4/12	第 6 版
u2134a_150ES.zip	V1.50	4.60.10	約 60.00MB	2021/12/23	第 5 版
u2134a_141ES.zip	V1.41	4.60.10	約 60.00MB	2021/11/12	第 4 版
u2134a_140ES.zip	V1.40	4.60.10	約 60.00MB	2021/10/25	第 3 版
u2134a_131ES.zip	V1.31	4.60.04	約 60.00MB	2021/9/7	第 2 版
u2134a_130ES.zip	V1.30	4.60.04	約 60.00MB	2021/9/7	初版