

Panasonic
ネットワークカメラ KX-HCM180
V1.83(CamV113)版 リリースノート

目次

[変更履歴](#)

[ダウンロードファイルについて \(必ずお読みください\)](#)

変更履歴

Ver 1.83(CamV113)

- ナトリウム光源下でのオートホワイトバランス機能の改善
- オートフォーカス、ズームトラッキング自動調節機能の改善

Ver 1.83

- インターネット経由のフレームレート低下や接続性の改善
- プロキシサーバー経由でカメラ画像が白画になることがある現象を改善

Ver 1.82

- 42倍ズーム&カラーナイトビューで640×480の画像撮影時、画像がぶれる現象の改善

Ver 1.80

- 一部で正常にFTP転送できない現象の改善

Ver 1.78

- 「自動構成スクリプト」を使用したプロキシ設定のパソコンでActiveXの動画が表示できない場合がある現象の改善
- 異常パケット受信時にカメラにアクセスできなくなる現象の改善
- FTPサーバーとの接続性改善
- その他の改善

Ver 1.76

- ズーム、フォーカス、明るさ操作禁止設定にして、プリセット操作許可の場合は、ズーム、フォーカス、明るさを含むプリセット設定に従い、プリセット動作するように仕様を改善
- ネットワークカメラに認証設定されていると、au、J-PHONEの携帯電話との認証仕様の違いにより接続ができないという現象の改善（但し、J-PHONEの携帯電話で認証対応していない機種は除く）
- その他の仕様改善

Ver 1.75

- 2倍デジタルズーム機能追加
（2.1倍光学ズームと組み合わせて最大4.2倍ズーム対応）
- ウェブブラウザモニタリング時のカラーナイトビューモード
（0.09lx-100000lx）機能追加
- 携帯電話からのモニタリング用に、携帯電話からの解像度切替
（160x120ドットと320x240ドット）機能追加
- 画像転送の一時保存・アラーム転送・タイマー転送を独立設定できるように改善
- パン/チルトとプリセット機能を、別々に許可/禁止設定できるように改善

- ステータス画面の日本語化
- WindowsXPにてProxy経由でのカメラ動画参照ができない場合に対応
- カメラのパン/チルト動作が止まらないことがある現象の改善
- その他の仕様改善

Ver 1.63

- Yahoo BBのモデムに直接カメラを接続した際、DHCPでIPアドレスが取得できない場合があることの改善
- 表示言語の7ヶ国語対応
(詳細はKX-HCM180の取扱説明書P69参照)
- トップページタイトルの変更、画像URL設定機能対応
(詳細はKX-HCM180の取扱説明書P69参照)
- ステータス確認対応
(詳細はKX-HCM180の取扱説明書P92参照)
- ホームポジションの登録対応
(詳細はKX-HCM180の取扱説明書P47参照)
- FTPのログインタイミングの選択(毎回/1回)の対応
(詳細はKX-HCM180の取扱説明書P77参照)
- 携帯電話でのプリセット5~8操作対応
(詳細はKX-HCM180の取扱説明書P53参照)

Ver 1.61

- 初回リリースバージョン

ダウンロードファイルについて

hcm180_v183(CamV113)jp.EXEは、自己解凍形式のファイルです。
ダウンロード完了後、ファイルをダブルクリックしますと、
KX-HCM180のカメラファームウェア2個とアプリケーション
ファームウェア1個が、解凍先フォルダに展開されます。

- ・カメラファームウェア[1] (hcm180cam01_v111jp.bin)
- ・カメラファームウェア[2] (hcm180cam02_v113jp.bin)
- ・アプリケーションファームウェア (hcm180apl_v183jp.bin)

※インストール手順

- 1) カメラファームウェア[1]
 - 2) カメラファームウェア[2]
 - 3) アプリケーションファームウェア
- の順番にそれぞれについて行ってください。

必ず、3つのファームウェアを
上記順番でインストールするようにお願いします。
