

[閉じる](#)

Panasonic
ネットワークカメラ BB-HCM515
V3.51R00版 リリースノート

目次

[変更履歴](#)

[ダウンロードファイルについて](#)

変更履歴

Ver 3.51R00

<追加機能>

- シャッタースピード機能の追加
※シャッタースピードの下限（最長の露光時間）を設定します。
- Strada（パナソニック製カーナビゲーションシステム）でのカメラ画像参照機能の追加（静止画、Pan/Tilt/Preset操作）
- 動作検知・アラームでの検知をパソコンの音源で通知する機能の追加（ActiveXで実現）
- 携帯画像の初期表示解像度設定を追加
- 動作検知時またはアラーム発生時に外部出力(デジタル信号出力)を制御する機能の追加

<改善項目>

- セキュリティの強化を実施
- みえますねっとLite通信時の接続性の改善
- 逆光補正設定項目を設定画面からシングル画面へ移行
- シングル画面で、静止画最大表示時のクリック&センタリングが動作しない現象の改善
- MPEG-4のマルチ画面で2バイト文字コードのカメラ名が文字化けする現象の改善
- 被写体の大きな変動が発生した場合、MPEG-4映像が一時的に停止する現象の改善
- SD録画中に、画像再生ボタンを連打すると、一時保存画像一覧画面に戻り、SD参照ができなくなる現象の改善
- SDカード保存ファイル名を変更することによって、保存ファイル数を増加させた（最大999個から999999個へ変更）
- カメラ名に'¥'を入れての登録時、操作バー最上部にバックスラッシュが表示される現象の改善
- プリセット名に'¥'を入力すると、プリセット削除できない現象の改善
- 他社ダイナミックDNS使用時、公開画面からみえますねっとを有効に設定しても、他社ダイナミックDNSが無効にならない現象の改善
- 一時保存参照画面の「保存」ボタンを押してファイルをダウンロードすると、SDカードに書き込まれているファイルサイズよりも大きくなる現象の改善
- 内蔵メモリーの管理方法の変更により、JPEG保存枚数と、MPEG-4保存時間を増やした。(2008.10.16掲載)

<注意事項>

- ソフトをVer3.51R00からやむを得ず、バージョンダウンされる場合は、以下の画面の設定が初期化されますのであらかじめご了承ください。
 - マルチ画面設定
 - みえますねっと設定
 - 動作検知感度設定
 - カメラ設定
 - 画像表示設定
 - 動作条件

Ver 3.20R01

<改善項目>

- Windows Vista でのバージョンアップ時に「表示出来ません」となる不具合の改善
- HTTP認証エラーでの認証ヘッダー文字列の改善

Ver 3.20R00

<追加機能>

- SDHCメモリーカード対応
- 「SD単独録画機能」（LAN未接続状態でのSDメモリーカードへの録画）追加
- 携帯電話で外部出力の開放/短絡ができる機能追加

<改善項目>

- ステータス画面の自己診断の表記を4桁ごとに"- "ハイフンで区切って見やすくする改善
- Nortonのフィッシング機能が有効の場合に、音声のActiveXが動作しない現象の改善
- カメラの起動時に転送済みのSDに残っている画像を再送しないように、起動時に転送済みにする修正
- Nortonのフィッシング機能が有効の場合に、クリック&センタリングが動作しない場合がある現象の改善
- ActiveXのDirectX対応により描画の高速化（MPEG-4/MJPEGの動画）（但し、Windows Vistaは除く）
- シングル画面 静止画表示時に、画像部分を更新し、操作部分を更新しないように改善
- マルチ画面において、MPEG-4とJPEGの画像が混在する場合、縦方向表示がズレる現象を改善
- SD録画時に、転送済みファイルの削除処理をSDメモリーカード寿命向上のためSDメモリーカードが一杯になった後に、一番古いファイルから削除するように変更
- MPEG-4でSDメモリーカードに録画中に、一時保存参照画面で再生の間、録画されないことがある現象の改善
- みえますねっとLiteで画像がアップされなくなることがある現象の改善
- 設定画面の保存や一時保存画像の参照ができなくなることがある現象の改善
- FTPのファイル名に"%"を入れるとスペースが入る現象の改善
- 画像表示設定でシングル解像度 640x480(1280x1024)に設定すると、画像が表示されない携帯電話の機種がある現象の改善
- アラーム1,2での検知で、検知できないことがある現象の改善
- SDメモリーカードの録画に失敗している場合、Power LEDを赤点灯し書き込み失敗が分かりやすいように改善

Ver 3.14R01

- 設定画面、公開画面、メンテナンス画面、サポート画面にイタリア語、ドイツ語、スペイン語、ロシア語追加対応
- MPEG-4動画再生時にコマ送り表示になり、音声の遅延が起きる場合がある現象の改善
- 録画ビューワーソフト（BB-HNP15）追加対応
 - プリセットボタンの名称を表示するための対応
 - カメラ性能維持のため、動画（画像+音声）の参照を3セッションに制限する対応
- マルチ画面で分割表示の際のスクロールバー対応
- SDメモリーカード使用時に、メール/FTP/HTTP転送設定した場合、1画像ごとに転送/消去を繰り返していた仕様から、転送済であっても最大20MBの画像ファイル単位消去する仕様に変更（SDメモリーカードへの書換え回数を減らし、耐久性向上のため）
- SDメモリーカード使用時に、メール/FTP/HTTP転送設定した場合、しばらくすると、同じ画像が繰り返し転送され、「SDメモリーカードの使用状況」が100%になる現象の改善
 - ※バージョンアップ後、SDメモリーカードに蓄積された転送済みの画像が再び転送されることがありますので転送済み画像を「動作条件設定画面」にて手動で削除してください。
- SDメモリーカード使用時に、メール/FTP 転送設定した場合、動作条件設定を「無効」から「有効」変更直後に1枚目の画像を連続送信する現象の改善
- FTP転送設定時にカメラからFTP転送に失敗した場合に暫く経つとリトライされずに画像が転送されなくなる現象の改善

Ver 3.11R03

- SDメモリーカード録画時の処理方法の改善
- Proxy経由でインターネット上のカメラが見えないことがある場合の改善
- UPnP処理の改善
- Windows VistaのパソコンでMPEG-4形式で一時保存した録画ファイル（ASFファイル）を再生できないことがある現象の改善
- カメラへ接続中に「接続者数」が30アクセスを超え接続できなくなる場合がある現象の改善

- CGIコマンドでのカメラ操作時に連続してプリセット動作を行う時に、カメラへアクセスできなくなる場合がある現象の改善

Ver 3.11R01

- 初回リリースバージョン

ダウンロードファイルについて

hcm515_v351R00jp.binはBB-HCM515のファームウェアです。
圧縮はしていません。

※インストールの手順は、BB-HCM515の取扱説明書をご参照ください。

[閉じる](#)