

Panasonic  
ネットワークカメラ BB-SP104W  
V4.74 版 リリースノート

---

目次

---

[変更履歴](#)  
[ダウンロードファイルについて](#)

---

---

変更履歴

---

**Ver V4.74J**

<改善項目>

- インターネットモード「ON」かつベストエフォート設定(初期状態)時、H.264 のストリームを同時に 2 接続状態で画像表示している場合、一方の接続が断になると、もう一方の接続の画像がカクツキ、15 秒~20 秒で画像が停止する現象の解消(接続環境によっては、カクツキが残る場合がありますが、ビットレートを 1Mbps 程度に上げると症状が改善される場合があります)
- 表示用プラグインソフトウェア (ActiveX) 内に記載されている旧社名を新社名に変更

**Ver V4.73J**

<改善項目>

- FTP 定期送信時、送信画像が ~~400~~ 枚-100 秒間途切れることがある現象の改善(2019/7/25 記載誤りのため修正)

**Ver V4.70J**

<改善項目>

- 工場出荷状態の初期のパスワード認証方式を「Digest or Basic」から「Digest」に変更
- 工場出荷状態の初期のパスワードの使用文字種を「英字/数字/記号」のうち 2 種以上を選択する仕様から「英字大文字/英字小文字/数字/記号」のうち 3 種以上を選択する仕様に変更(変更に関するお知らせは[こちら](#))
- マルチキャスト配信設定時に、カメラの起動時に配信が停止することがある現象の改善

**Ver V4.65J**

<改善項目>

- セキュリティ強化を実施
- WPA2 の脆弱性対策を実施
- 「画質調整」の「光量制御モード」を「フリッカレス(60Hz)」設定時にバックアップした設定ファイルをカメラ WEB ブラウザからリストアできない現象の改善
- BB-HCM シリーズのカメラと混在でマルチスクリーン使用時に、1 台の BB-HCM カメラがネットワーク切断され、「ネットワークが切断された可能性があります。接続を確認してください。」のアラート表示されて、OK した後、別のカメラに対しても同様のアラートが表示される現象の改善
- みえますねっとポータル画面のライブ画像が、「Google Chrome 64.0 for Windows」で表示できなくなる現象の改善(2018/3/26 一部表現を変更)

**Ver V4.64J**

<改善項目>

- ActiveX 内の旧社名を新社名に変更
- 画面内のサポートウェブサイトの URL を変更
- 経過年数が 6 年を超えると、ライブ画面にあるサポートボタンが点滅する現象を点滅しないように修正

- 認証方式「Basic」の際のチェック方式を一部修正

## Ver V4.60J

### <改善項目>

- ユーザー名、パスワードの初期値「admin」「12345」を削除し、入力条件を「4～32文字」から「8～32文字(英数字の混在必須)」に変更  
※すでに設定済の機器をバージョンアップしても従来のユーザー名、パスワードは削除されません。設定画面や初期化ボタンで初期化すると改めて設定が必要になりますのでご注意ください。

## Ver V4.50J

### <機能追加>

- [みえますねっと PRO]を統合後の新「みえますねっと」に対応  
※2016年2月の「みえますねっと」サービスリニューアルに伴い、「みえますねっと Pro」ご利用のお客様は、サービス終了する2016年6月30日まで、そのままバージョンアップするとDDNSサービスが停止しますのでご注意ください。

### <改善項目>

- メモリーへの不要なアクセスをしないように改善
- VMD画面表示中は、アラーム通知が行われないことを、それぞれの画面へ説明文追加
- 画面内時刻表示の on/off 設定をプルダウンからラジオボタンへ変更

## Ver V4.22J

### <改善項目>

- BB-HNP17,WV-ASM200 に登録できない現象の改善

## Ver V4.20J

### <機能追加>

- 内部メモリー録画機能を追加
- ログリストを追加
- アラーム要因別の通知先変更機能を追加
- メールで定期的に画像を送信する機能を追加
- メールでアラームログを送信する機能を追加
- かんたん設定にメール定期送信／内部メモリー録画を追加
- 設定のバックアップ／リストア機能の追加
- 機能許可設定に内部メモリー録画を追加
- アラーム画像(H.264)をFTP転送する機能を追加
- H.264 動画録画のプレアラーム時間を変更できる機能を追加

### <改善項目>

- IE 互換表示設定 off 時でも使用できるように改善

## Ver V4.11J

### <改善項目>

- みえますねっと PRO のモニタリングサムネイルから IE でライブ画面を見た時、黒画になって画像が表示されなかったり、左側のコントロールメニューが表示されないことがある現象の改善

## Ver V4.10J

- 初回リリースバージョン

-----  
ダウンロードファイルについて  
-----

sp104w\_\*\*\*J.zip は BB-SP104W のファームウェアです。  
本ファイルは自己解凍形式(zip)の圧縮ファイルになっています。  
ダウンロード後、ファイルをダブルクリックし解凍(拡張子 bin または img に)してバージョンアップにご利用ください。

※バージョンアップの手順は、BB-SP104W の取扱説明書を、ご参照ください。