

**Panasonic**  
**ネットワークカメラ**  
**WV-U2134AJ/U2114AJ/U1134AJ/U1114AJ/U1133AJ/U1113AJ/U1533AJ**  
**V2.50 版 リリースノート**

-----  
目次  
-----

[変更履歴](#)

[ダウンロードファイルについて](#)

[バージョン履歴](#)

-----  
変更履歴  
-----

(項目末尾に「\*」が付いている内容は、別途[追加情報チラシ](#)に説明があります)

## Ver V2.50ES

<改善項目>

- 画面内に埋め込まれている URL のリンク先を現在の i-PRO ブランドサイトに合わせて変更
- VMD のエリア、検知感度などを設定した後にカメラ再起動すると、検知されにくくなる現象の改善
- 画像回転を「90°」「270°」設定時に VMD を設定すると、ライブ画ページから VMD を OFF にできない現象の改善
- 詳細設定画面で最大ゲインを「0」と「1」を切り替えた際に、最長露光時間の表示が直ぐに反映されない現象の改善
- ライブ画表示中に、画質操作メニューを連続して操作すると、カメラが再起動する現象がある現象の改善
- 光量制御モードで「ELC」かつスーパーダイナミック「Off」にした際、新 GUI 上の最長露光時間の選択肢が、詳細設定画面の最長露光時間と異なる表示になる現象の改善
- 画像回転「90°」にした場合、スナップショット画像の一部が崩れてしまう現象の改善
- 稀にバージョンアップが失敗する現象がある現象の改善

## Ver V2.40ES

<改善項目>

- 機能拡張ソフトウェアのインストール、及びアップデート時に、通信速度が遅い環境下でも失敗しにくくなるように改善
- SD メモリーカードへ録画中にレコーダーをシーケンス表示すると、ごく稀にレコーダー側で通信エラーが発生する現象の改善
- ブラウザ (Google Chrome など) や WV-ASM300UX から、SD メモリーカード内の録画データをダウンロードすると、通信状況が悪い場合にダウンロードが失敗する現象がある現象の改善
- SNMP トラップ設定の通知先ポートを初期設定(162)以外に設定しても、初期設定(162)に送信されてしまう現象の改善
- 外部クライアントなどからカメラの仕様として存在しないストリームの URL を指定して、アクセスを繰り返すとカメラが再起動する現象の改善

## Ver V2.25ES

<改善項目>

- CGI コマンドの撮像モードに関するパラメータを設定時と取得時で統一化した (記載漏れのため追記 2023/3/31)

## Ver V2.24ES

<改善項目>

- 工場出荷状態から一度、接続方式を HTTPS に変更するまで HTTPS が使用できない現象の改善
- 視認性を良くするために、録画ログリストの文字色を変更するよう改善
- 追加アプリの削除処理中に電源が落ちてしまった場合、アプリの登録データが破損し、以後、同じアプリが登録できなくなる現象の改善
- TLS1.3 を有効にした際、稀にネットワークレコーダーと接続できない現象の改善

- バージョン 2.10 以上の場合にルータで NAPT 設定をすると、H.265/H.264 のライブ画が表示できなくなる場合がある現象の改善

## Ver V2.23ES

### <改善項目>

- カメラの H.264/H.265 配信時、高いビットレートで映像配信を行っていた場合にユーザー接続数によっては、ライブ映像が表示されなくなることがある現象の改善(バージョン V2.21 でのみ発生する現象)

## Ver V2.21ES

### <機能追加>

- Stratocast Service 接続機能対応\*

### <改善項目>

- 機能拡張ソフトウェアのアップデートを実行すると、エラーとなる現象の改善
- 被写体の解像度に適正なフレームレート配信ができずに、ビットレートが低い状態に維持され画質が低下していた現象の改善

## Ver V2.10ES

### <機能追加>

- 「メンテナンス」画面の「ステータス」に、映像配信ログを追加\*
- 最新版ファームウェアご使用のお願いについて以下の画面に追記
  - ・バージョンアップ画面
  - ・機能拡張ソフトウェア画面
- 新しいグラフィックユーザインターフェース(GUI)画面に変更し、Internet Explorer(IE)のサポートを対象外とし、IE のみに対応していた一部の機能を削除\*
- Genetec サーバとの接続性の改善
- 機能拡張ソフトウェアに対応\*

### <改善項目>

- セキュリティ強化の実施

## Ver V2.00ES

### <改善項目>

- 表示用プラグインソフトウェアなどの社名表記を「パナソニック i-PRO センシングソリューションズ株式会社 (Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd.)」から「i-PRO 株式会社(i-PRO Co., Ltd.)」に変更

## Ver V1.50ES

### <機能追加>

- LLDP(Link Layer Discovery Protocol)機能に対応\*
- MQTT(Message Queueing Telemetry Transport)機能に対応\*
- 暗号化プロトコル TLS1.3 に対応(HTTPS に TLS 設定追加)\*
- インターネットモード「ON」、「OFF」設定画面に『「ON」に設定すると、HTTP ポートを使用して配信します。』の説明文言を追記\*
- NTP テスト機能を追加\*

### <改善項目>

- 設定画面内において、設定名称重複分の削除、ボタン配置などのレイアウト変更などの修正を実施

- IP アドレスの DHCP 運用において、マルチキャスト配信設定の状態ではカメラが起動すると、稀にマルチキャスト配信できないことがある現象の改善
- NTP 同期精度の改善
- ネットワークディスクレコーダー(WJ-NX シリーズ)でのシーケンス切替、画面分割数切替時に設定によって稀にレコーダーとのセッションが切れ、録画が欠損したり、ライブ画の表示が停止することがある現象の改善
- ネットワークディスクレコーダーWJ-NX100 と接続されているカメラのバージョンアップを行うと、稀に失敗することがある現象の改善
- 携帯端末用画面(/tab 画面)の設定メニュー内の「マニュアルズーム調整」「明るさ調整」を長押しするとテキスト入力モードになる現象の改善
- SD メモリーカード録画の「上書き」の初期設定を「On」へ変更
- HTTPS のサーバ証明書作成用の CSR に SAN(Subject Alternative Name)を追加

## Ver V1.41ES

### <改善項目>

- カメラの解像度をネットワークディスクレコーダーWJ-NX シリーズ、映像管理ソフト WJ-ASM300/ASM30、他社 Video Management System などから変更できないことがある現象の改善

## Ver V1.40ES

### <改善項目>

- 「映像」の設定画面内に「圧縮方式」の設定項目が表示されず、H.264 が選択できない現象の改善

## Ver V1.31ES

### <改善項目>

- 「プラグインソフトウェア (nwc4Ssetup.exe) のデジタル署名の社名表記を以下に更新しました。  
更新前: Panasonic Corporation  
更新後: Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd.

## Ver V1.30ES

- 初版

---

### ダウンロードファイルについて

---

u2134a\_\*\*\*ES.zip は WV-U2134AJ/U2114AJ/U1134AJ/U1114AJ/U1133AJ/U1113AJ/U1533AJ のファームウェアです。  
ダウンロード後、ファイルをダブルクリックし解凍(拡張子「img」)にしてバージョンアップにご利用ください。

※バージョンアップの手順は、各機種の取扱説明書を、ご参照ください。

ファームウェアバージョン履歴

WV-U2134AJ/U2114AJ/U1134AJ/U1114AJ/U1133AJ/U1113AJ/U1533AJ

ファイル名	バージョン	Active X バージョン	サイズ	日付	備考
u2134a_250ES.zip	V2.50	－ (IE 非対応のため)	約 60.00MB	2024/2/29	最新版
u2134a_240ES.zip	V2.40	－ (IE 非対応のため)	約 60.00MB	2023/9/26	第 12 版
u2134a_225ES.zip	V2.25	－ (IE 非対応のため)	約 60.00MB	2023/3/31	第 11 版
u2134a_224ES.zip	V2.24	－ (IE 非対応のため)	約 60.00MB	2023/2/28	第 10 版
u2134a_223ES.zip	V2.23	－ (IE 非対応のため)	約 60.00MB	2022/12/12	第 9 版
u2134a_221ES.zip	V2.21	－ (IE 非対応のため)	約 60.00MB	2022/9/28	第 8 版
u2134a_210ES.zip	V2.10	－ (IE 非対応のため)	約 60.00MB	2022/7/20	第 7 版
u2134a_200ES.zip	V2.00	4.60.30	約 60.00MB	2022/4/12	第 6 版
u2134a_150ES.zip	V1.50	4.60.10	約 60.00MB	2021/12/23	第 5 版
u2134a_141ES.zip	V1.41	4.60.10	約 60.00MB	2021/11/12	第 4 版
u2134a_140ES.zip	V1.40	4.60.10	約 60.00MB	2021/10/25	第 3 版
u2134a_131ES.zip	V1.31	4.60.04	約 60.00MB	2021/9/7	第 2 版
u2134a_130ES.zip	V1.30	4.60.04	約 60.00MB	2021/9/7	初版