

**Panasonic**  
**HD アナログディスクレコーダー WJ-HL308**  
**V1.10 版 リリースノート**

---

目次

---

[変更履歴](#)

[ダウンロードファイルについて](#)

---

変更履歴

---

Ver V1.10

<機能追加>

- 「設定メニュー」画面→「装置」→「アラーム出力」→「詳細設定」ボタンを追加し、ブザーの鳴動時間を以下のように設定可能とした。
  - ・0秒、2秒、5秒、10秒、20秒、30秒、1分、Ext.(初期値2秒)
- ※ご注意:バージョンアップを行うと、初期値の2秒に設定されます。バージョンアップ前の設定のまま(ブザーストップを押すまで鳴動)にする場合は「設定メニュー」画面→「装置」→「アラーム出力」→「詳細設定」を押し、「使用する」のチェックを外してください。
- HD アナログカメラのメニュー操作にてカメラにある上下左右ボタンと同様にボタンの長押しを行えるようにした。また、長押しを行うことによりカメラタイトルの文字送りを可能とした。

<改善項目>

- クリップコピーにてコピーを行った、録画映像の exe ファイルのプロパティの社名変更を行った。
- 運用画面の「ディスク情報」に表示される「型番とシリアル」を削除した。(録画データ「開始」「終了」のみ表示)
- 録画テーブル検索にて、時刻が定時(例:12 時など)付近の検索を行ったとき、"イメージが探しません"と表示される場合がある現象の改善。
- 「システム設定」の「録画状態確認」にて、「録画状態確認」の対象のイベントが発生後に、「録画状態確認」の設定を OFF に変更しても、ステータス画面内の「録画状態確認」のアイコンが緑点灯のままで変更されない現象の改善。
- 「通知」→「メール」の設定において、3つ以上の複数のメールグループを設定したのちに、メールグループリストの中の途中のグループを消去すると メールが送信できなくなる現象の改善。
- Windows10 の PC にて、ブラウザから設定メニューへ移行する際に必要なファイルが正しく保管できないことで設定メニューが開けず、「There is no RasSetup.dll」と表示される場合がある現象について、本バージョンへ更新して ActiveX を自動的にインストール(\*)することで改善を行った。
  - \*PC のユーザー アカウントに 2 バイト文字(ひらがな・漢字など)を使用していると正常にインストールされません。  
2 バイト文字を含まない別の管理者のユーザー アカウントを作成して ActiveX のインストールを完成させる必要があります。
- 「通知」→「スケジュール」の画面にて、スケジュールを番号 17 以上になるまで追加したのちに、初期化を行うと、スケジュール番号 1 の設定が表示されなくなる現象の改善。
- 「イベント」の「ビデオロス」の設定にて、ビデオロスイベント動作を行わない設定にしている時、本体の電源 ON/OFF を行うとビデオロスのメールが送信されてしまう現象の改善。
- 録画テーブル検索を行った場合、稀に本体が再起動を行う場合がある現象の改善。
- 本体の電源 ON/OFF を繰り返し行うと、稀にカメラ映像(ライブ映像)が乱れる場合がある現象の改善。

Ver V1.00

- 初版のため掲載事項はありません。

## ダウンロードファイルについて

---

WJ-HL308\_v\*\*\*zip は WJ-HL308 のファームウェアです。

本ファイルは zip 形式の圧縮ファイルになっています。

ダウンロード後、ファイルをダブルクリックし解凍(拡張子 rui に)してバージョンアップにご利用ください。

※バージョンアップについては、取扱説明書(操作・設定編)内の「アップグレード」を参考し実施願います。  
(バージョンアップには USB メモリーが必要となります)