

Panasonic
ネットワークカメラ WV-S8531NJ
V2.00 版 リリースノート

目次

[変更履歴](#)

[ダウンロードファイルについて](#)

変更履歴

(項目末尾に「*」が付いている内容は、別途「[追加情報チラシ](#)」に説明があります)

Ver V2.00ES

<改善項目>

- 表示用プラグインソフトウェアなどの社名表記を「パナソニック i-PRO センシングソリューションズ株式会社 (Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd.)」から「i-PRO 株式会社 (i-PRO Co., Ltd.)」に変更

Ver V1.60ES

<機能追加>

- MQTT(Message Queueing Telemetry Transport)機能に対応*
- 暗号化プロトコル TLS1.3 に対応(HTTPS に TLS 設定追加)*
- インターネットモード「ON」、「OFF」設定画面に『「ON」に設定すると、HTTP ポートを使用して配信します。』の説明文言を追加*
- NTP テスト機能を追加*

<改善項目>

- 設定画面内において、設定名称重複分の削除、ボタン配置などのレイアウト変更などの修正を実施
- IP アドレスの DHCP 運用において、マルチキャスト配信設定の状態ではカメラが起動すると、稀にマルチキャスト配信できないことがある現象の改善
- NTP 同期精度の改善
- ネットワークディスクレコーダーWJ-NX100 と接続されているカメラのバージョンアップを行うと、稀に失敗することがある現象の改善
- Google Chrome、Microsoft Edge、Firefox でのブラウザで受話する音量を Internet Explorer 同等に調整
- 携帯端末用画面(/tab 画面)の設定メニュー内の「マニュアルズーム調整」「明るさ調整」を長押しするとテキスト入力モードになる現象の改善
- SD メモリーカード録画の「上書き」の初期設定を「On」へ変更
- HTTPS のサーバ証明書作成用の CSR に SAN(Subject Alternative Name)を追加

Ver V1.51ES

<改善項目>

- 内部処理の軽微な仕様変更を行いました。(お客様ご利用に際して影響はございません)

Ver V1.50ES

<機能追加>

- SD メモリーカード使用時の異常検知時の対応として以下を追加*
 - ・使用制限値となるビットレートを録画ストリームに設定した場合、アラート表示する。
 - ・録画画像欠損時、SD メモリーカードの応答異常時、ステータスの SD カードログにログ出力
 - ・SD カードの応答異常時、独自アラーム通知(診断)を送信

- SRTP (Secure Real-time Transport Protocol) に対応し、設定画面の「ネットワーク」の「アドバンス」メニューに「ON」「OFF」ボタンを追加*
- SRTP (Secure Real-time Transport Protocol) に対応し、設定画面の「ネットワーク」の「アドバンス」メニューに「ON」「OFF」ボタンを追加*
- ネットワーク設定画面に、ONVIF を有効/無効に切替える機能を追加 (初期値は有効)*
- 設定画面の「ネットワーク」の「接続モード」の初期値を「自動 (おまかせ)」から「DHCP」に変更*
- メール の パスワード 最大文字数を 32 文字から 128 文字に拡張

<改善項目>

- HTTP アラーム通知機能の以下の内容の改善
 - ・Digest 認証対応
ID/PW 無しで初回アクセスし、サーバーからの応答を元に Digest/Basic のいずれかで認証する。
 - ・サーバーとのユーザー認証失敗時のシステムログ追加
認証エラー時、「<HTTP アラーム通知> 認証エラー」のシステムログを表示する。
 - ・HTTPS での送信機能
通知先に、“https://”を設定した場合、HTTPS のサーバーと判断し HTTPS でのアクセスを実施する。
- 「設定」メニューの選択時の青色の文字色のコントラスト比を改善
- SD メモリーカードへの録画中に一時的に電源が OFF となった後、復旧した際に録画中のログリストから録画データを再生すると稀に黒画が表示されることがある現象の改善
- セキュリティ強化を実施

Ver V1.03ES

<改善項目>

- 特定のビデオマネジメントシステム会社製品との接続において、設定後に 12.5fps/25fps モードでの映像配信ができない現象の改善

Ver V1.02ES

<改善項目>

- i-PRO 設定ツール (iCT) から最大露光時間を正常に取得できない現象の改善
- 「メンテナンス」画面「ステータス」内の「自己診断」の「ハードウェア 1」の表示に正常にもかかわらず「c」が表示されていた現象の改善
- 低温起動時、稀に左右の音声が入れ替わることがある現象の改善
- 音声 Codec IC 変更に伴う修正 (変更後の IC を使用している製品のファームウェアを対応前にバージョンダウンすると、音声聞こえなくなりますので、ご注意ください)
- セキュリティ強化の実施

Ver V1.01ES

- 初版

ダウンロードファイルについて

s8531_***ES.zip は WV-S8531NJ のファームウェアです。
ダウンロード後、ファイルをダブルクリックし解凍 (拡張子「img」) にしてバージョンアップにご利用ください。

※バージョンアップの手順は、各機種の取扱説明書を、ご参照ください。