

**Panasonic**  
**ネットワークカメラ**  
**WV-U2134AJ/U2114AJ/U1134AJ/U1114AJ/U1133AJ/U1113AJ/U1533AJ**  
**V2.00 版 リリースノート**

-----  
目次  
-----

[変更履歴](#)  
[ダウンロードファイルについて](#)

-----  
変更履歴  
-----

(項目末尾に「\*」が付いている内容は、別途[追加情報チラシ](#)に説明があります)

## Ver V2.00ES

<改善項目>

- 表示用プラグインソフトウェアなどの社名表記を「パナソニック i-PRO センシングソリューションズ株式会社 (Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd.)」から「i-PRO 株式会社 (i-PRO Co., Ltd.)」に変更

## Ver V1.50ES

<機能追加>

- LLDP(Link Layer Discovery Protocol)機能に対応\*
- MQTT(Message Queueing Telemetry Transport)機能に対応\*
- 暗号化プロトコル TLS1.3 に対応(HTTPS に TLS 設定追加)\*
- インターネットモード「ON」、「OFF」設定画面に『「ON」に設定すると、HTTP ポートを使用して配信します。』の説明文言を追加\*
- NTP テスト機能を追加\*

<改善項目>

- 設定画面内において、設定名称重複分の削除、ボタン配置などのレイアウト変更などの修正を実施
- IP アドレスの DHCP 運用において、マルチキャスト配信設定の状態でカメラが起動すると、稀にマルチキャスト配信できないことがある現象の改善
- NTP 同期精度の改善
- ネットワークディスクレコーダー(WJ-NX シリーズ)でのシーケンス切替、画面分割数切替時に設定によって稀にレコーダーとのセッションが切れ、録画が欠損したり、ライブ画の表示が停止することがある現象の改善
- ネットワークディスクレコーダーWJ-NX100 と接続されているカメラのバージョンアップを行うと、稀に失敗することがある現象の改善
- 携帯端末用画面(/tab 画面)の設定メニュー内の「マニュアルズーム調整」「明るさ調整」を長押しするとテキスト入力モードになる現象の改善
- SD メモリーカード録画の「上書き」の初期設定を「On」へ変更
- HTTPS のサーバ証明書作成用の CSR に SAN(Subject Alternative Name)を追加

## Ver V1.41ES

<改善項目>

- カメラの解像度をネットワークディスクレコーダーWJ-NX シリーズ、映像管理ソフト WJ-ASM300/ASM30、他社 Video Management System などから変更できないことがある現象の改善

## Ver V1.40ES

<改善項目>

- 「映像」の設定画面内に「圧縮方式」の設定項目が表示されず、H.264 が選択できない現象の改善

## Ver V1.31ES

### <改善項目>

- 「プラグインソフトウェア(nwcv4Ssetup.exe)のデジタル署名の社名表記を以下に更新しました。  
更新前:Panasonic Corporation  
更新後:Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd.

## Ver V1.30ES

- 初版

---

### ダウンロードファイルについて

---

u2134a\_\*\*\*ES.zip は WV-U2134AJ/U2114AJ/U1134AJ/U1114AJ/U1133AJ/U1113AJ/U1533AJ のファームウェアです。  
ダウンロード後、ファイルをダブルクリックし解凍(拡張子「img」)にしてバージョンアップにご利用ください。

※バージョンアップの手順は、各機種取扱説明書を、ご参照ください。