

ウェブブラウザ Internet Explorer9.0 (32bit) の対応状況について

Windows 7 SP1 (32bit/64bit)、Vista SP2 (32bit/64bit) とInternet Explorer 9.0 (32bit) の組合せで検証した情報についてご紹介いたします。なお、掲載されていない商品（生産終了／販売終了品）に対するInternet Explorer 9.0動作確認の予定は現在のところございません。（2012年1月現在）

※記載の内容は、弊社にて動作確認を行った結果に基づいております。

ご使用のPC環境・OSの更新その他により現象が異なる場合があります。

◇エディションについて

Windows 7 : Starter以外の全てのエディションが対象です。（一部商品はエディションが限定）
Windows Vista : Starter以外の全てのエディションが対象です。（一部商品はエディションが限定）

◇事前設定

- ・ 互換表示設定で「すべてのWeb サイトを互換表示で表示する」に設定してご使用ください。
設定を行わない場合には、画面のレイアウトが崩れて表示されてしまうことがあります。
(1)Internet Explorer 9.0 の「ツール」⇒「互換表示設定」をクリックします。
(2)互換表示設定画面で、「すべてのWeb サイトを互換表示で表示する」にチェックしてください。

◇注意事項

- ①表示用プラグインソフトウェアがインストールできないことがあります。
「SmartScreen フィルター機能」を無効に設定してご使用ください。
(1)Internet Explorer 9.0 の「ツール」⇒「SmartScreen フィルター機能」を選択し、「SmartScreen フィルター機能無効にする」を選択してください。
(2)Microsoft SmartScreen フィルター機能画面で「SmartScreen フィルター機能を無効にする」を選択し、「OK」を選択してください。
- ②表示用プラグインソフトウェアがインストールできないことがあります。
または、画像が表示されないことがあります。
「ActiveX フィルター」を無効に設定してご使用ください。
(1)Internet Explorer 9.0 の「ツール」⇒「ActiveX フィルター」にチェックが付いていないことを確認してください。
(2)チェックが付いている場合は、「ActiveX フィルター」をクリックしてチェックを解除してください。
- ③ファームウェアのアップロード画面にて、ディレクトリ欄に直接文字入力できません。
参照ボタン ⇒ ファイル選択のダイアログからファイルを選択する操作をお願い致します。
(本件はInternet Explorer 8 からの仕様変更により発生しました。
弊社では対応しかねますのでご了解ください。)

◇記号について

○： 動作確認済み / △： 動作確認済み（機能制限あり） / -： 対応していません

カメラBB 検証結果

カメラ (2012年5月現在)

品番	確認バージョン	Windows 7 SP1		Windows Vista SP2		備考	
		32bit	64bit※1	32bit	64bit※1		
BB-SW174W	1.42	○	○	○	○		
BB-SW175	1.42	○	○	○	○		
BB-SW172	1.42	○	○	○	○		
BB-ST165	1.42	○	○	○	○		
BB-ST162	1.42	○	○	○	○		
BB-SC384	1.44	○※2	○※2	○※2	○※2		
BB-HCM735	4.31R00	○※3※4	○※3※4	○※3※4	○※3※4		
BB-HCM715	4.31R00	○※3※4	○※3※4	○※3※4	○※3※4		
BB-HCM705	4.31R00	○※3※4	○※3※4	○※3※4	○※3※4		
BB-HCM701	4.31R00	○※3※4	○※3※4	○※3※4	○※3※4		
BB-HCM581	3.60R00	○※3※4	○※3※4	○※3※4	○※3※4		
BB-HCM580	3.60R00	○※3※4	○※3※4	○※3※4	○※3※4		
BB-HCM547	3.60R02	○※3※4	○※3※4	○※3※4	○※3※4		
BB-HCM527	3.60R02	○※3※4	○※3※4	○※3※4	○※3※4		
BB-HCM515	3.51R00	○※3※4	○※3※4	○※3※4	○※3※4		
BB-HCM531	3.60R00	○※3※4	○※3※4	○※3※4	○※3※4		
BB-HCM511	3.60R00	○※3※4	○※3※4	○※3※4	○※3※4		
BB-HCM403	1.33	○	○	○	○		当初※3の注記を記載していましたが、再検証の結果、対象項目では無い事が判明したため記載を削除しました。(2011.7.29)
BB-HCE481	1.30	○	○	○	○		
BB-HCM381	1.30	○	○	○	○		
BB-HCM371	1.40	○	○	○	○		
BB-HCM331	1.30	○	○	○	○		
BB-HCM311	1.30	○	○	○	○		
BB-HCM110	1.40	○	○	○	○		
BB-HCM100	1.40	○	○	○	○		

カメラサーバー

品番	確認バージョン	Windows 7 SP1		Windows Vista SP2		備考
		32bit	64bit※1	32bit	64bit※1	
BB-HCS301	1.40R00	○	○	○	○	.

カメラコントロールユニット

品番	確認バージョン	Windows 7 SP1		Windows Vista SP2		備考
		32bit	64bit※1	32bit	64bit※1	
BB-HGW502	2.11	○	○	○	○	.

無線アダプター

品番	確認バージョン	Windows 7 SP1		Windows Vista SP2		備考
		32bit	64bit※1	32bit	64bit※1	
BB-HGA102	1.10	○	○	○	○	.

専用録画プログラム

品番	確認バージョン	Windows 7 SP1		Windows Vista SP2		備考
		32bit	64bit※1	32bit	64bit※1	
BB-HNP17	4.03R00	○	○	○	○	2013.2.21追記
BB-HNP15	3.05R02	○	-	○	○	
BB-HNP11	2.03R10	○	-	○	○	

◇補足事項

- ※1. Internet Explorer 9.0 (32bit) をお使いになられた場合の確認結果になります。
Internet Explorer 9.0 (64bit) には対応しておりません。
- ※2. 全画面表示 (フルスクリーン) 機能が正常に動作いたしません。(v1.44から改善しました)
- ※3. スナップショット保存時にPNGファイルで保存されます。(BMPファイルで保存することもできます。)
- ※4. 一時保存画面からMPEG-4を再生しようとする(再生や録画ファイル番号の指定操作) 認証画面が表示されIDとパスワード入力を求められます。(IDとパスワードを入力すれば再生は正常に動作します。)