

**Panasonic**  
**i-PRO ネットワークカメラ WV-SP509J/SW559**  
**V2.48 版 リリースノート**

---

目次

---

[変更履歴](#)

[ダウンロードファイルについて](#)

---

変更履歴

---

**Ver V2.48E**

<改善項目>

- セキュリティ強化を実施
- みえますねっとポータル画面のライブ画像が、「Google Chrome 64.0 for Windows」で表示できなくなる現象の改善  
(2018/3/26 一部表現を変更)

**Ver V2.46E**

<機能追加>

- スケジュール設定の「スケジュール 5」に「カメラの再起動」を追加

<改善項目>

- ActiveX 内の旧社名を新社名に変更
- 画面内のサポートウェブサイトの URL を変更
- H.264 動画録画の SD メモリーカードへの書き込み異常発生時に録画が停止することがある現象の改善

**Ver V2.43E**

<改善項目>

- ND400との接続で SD メモリーカードバックアップ録画(JPEG)中、録画された画像が黒画になることがある現象の改善
- SD メモリーカードの録画設定において「最大ファイルサイズ」を「2MB」設定で、録画が停止することがある現象の改善
- SD メモリーカードの上書き削除中にブラウザから動画ファイルのダウンロードを実行すると 500 エラーになり、ダウンロードできないことがある現象の改善  
(上書き削除中などは、処理に時間がかかるため、動画ダウンロード開始画面上に「最大 5 分程度時間がかかる」旨記載)
- SD メモリーカードに録画した H.264 画像の最新ログの動画データのみ、ブラウザ上からダウンロードできないことがある現象の改善
- 被写体により、SD メモリーカードに録画した動画の再生画面で、黒画となり再生できないことがある現象の改善
- 動画録画中に、動画のダウンロード操作を行うと、記録時間が 1 時間を超えるログができることがある現象の改善
- SD メモリーカード録画中に再起動すると、起動してから録画再開までに 3 分以上かかることがある現象の改善

**Ver V2.40E**

<改善項目>

- ユーザー認証の初期値を「Off」から「On」に変更
- ユーザー名、パスワードの初期値「admin」「12345」を削除し、入力条件を「4~32 文字」から「8~32 文字(英数字の混在必須)」に変更  
※すでに設定済の機器をバージョンアップしても従来のユーザー名、パスワードは削除されません。設定画面や初期化ボタンで初期化すると改めて設定が必要になりますのでご注意ください。

**Ver V1.90E**

#### <機能追加>

- [みえますねっと PRO]を統合後の新「みえますねっと」に対応  
※2016年2月の「みえますねっと」サービスリニューアルに伴い、「みえますねっと Pro」ご利用のお客様は、サービス終了する2016年6月30日まで、そのままバージョンアップするとDDNSサービスが停止しますのでご注意ください。

#### <改善項目>

- VMD画面、音検知画面表示中は、アラーム通知が行われないことを、それぞれの画面へ説明文追加

### Ver V1.67E

#### <改善項目>

- ネットワークSDカードレコーダ(WJ-SD202K)対応  
(稀にデータ欠落が発生することがある現象を改善)

### Ver V1.64E

#### <改善項目>

- 電源切/入でSDメモリーカードへのH.264スケジュール録画が再開せず停止してしまうことがある現象の改善
- SDメモリーカードへのH.264録画にて上書きのためのデータ削除処理に失敗し、録画が停止してしまうことがある現象の改善

### Ver V1.62E

#### <改善項目>

- 最大ファイルサイズ20MB設定でSDメモリーカードへ録画したH.264録画ファイルをPCソフトウェアパッケージWV-ASM200からダウンロードする機能に対応。(WV-ASM200のV3.30以降へのバージョンアップも必要です)
- SDメモリーカードから録画画像のダウンロードができないことがある現象の改善
- SDメモリーカードに録画されたデータが再生できないことがある現象の改善
- 電源起動時のH.264の映像の画質改善を実施

### Ver V1.60E

#### <機能追加>

- Safari/Firefox/Google ChromeでのH.264/JPEG表示に対応([制限事項についての詳細はこちら](#))  
※動作を保証するものではありませんので予めご了承ください
- SDカードの運用情報/エラー情報を設定画面に表示  
(※SDカードの品番は、SDカード内のメモリーの保存された品番を表示します。  
※稼働時間は、リアルタイムに更新されません。1時間に1回更新されます。)
- SDメモリーカードの警告出力をアラーム端子から出力する機能を追加  
(エラー発生時、および、業務用SDメモリーカード(MLCタイプ)を使用した場合を基準とした上書き回数2000回、稼働時間6年間で警告出力します。  
業務用SDメモリーカード(MLCタイプ)を使用されない場合、適切な上書き回数/稼働時間での警告出力がされません。業務用SDメモリーカード(MLCタイプ)については[こちら](#))
- 画面内の日時、文字の表示位置に「中央上」と「中央下」を追加
- ONVIF ProfileG機能に対応

#### <改善項目>

- Internet Explorer互換性表示OFF時の画面表示を改善
- 設定できるタイムゾーンの時刻と都市の組み合わせを、最新の状態に更新
- SDカード:「使用しない」、録画形式「H.264(1)」or「H.264(2)」(グレーアウト状態)の際に、アラームログをダウンロードできない現象の改善
- マルチスクリーン画面で複数台のカメラを登録している場合において、任意のカメラのネットワーク切断を2分間継続して検知した場合、「ネットワークが切断された可能性があります。接続を確認してください。」のアラート表示がされるが、そのアラート表示をそのまま2分間以上放置した場合、以降30秒間隔で別のカメラに対する同様のアラートが表示され続けることがあった現象の改善

- SD カード「使用しない」、JPEG 録画(グレーアウト状態)、アラーム発生時(グレーアウト状態)の設定で、2 回目以降のアラーム発生時に、JPEG アラーム FTP 送信でプレ画像が送信されずポストのみとなる現象の改善
- SD カード「使用しない」、かつ、録画圧縮方式:「H.264(1)」or「H.264(2)」(グレーアウト状態)、かつ、起動後、上記項目などの映像に関する設定変更をしていない状態の場合、以下の現象を改善。
  - メール通知に画像が添付されない
  - FTP 定期送信/アラーム画像送信が行われない
  - O1shot 画像が黒画となる
- SD カードの録画映像再生において、RTSP 接続の再生中の再生で録画範囲外の時刻を指定すると、誤って「500 Internal Server Error」を返していたが正しく「404 Not Found」を返すように改善。
- FTP 定期送信で送信間隔を 1s(1 秒に 1 枚送信する)設定にすると、送信枚数が足らなくなってしまうことがある現象の改善(例: 60 秒で 54~55 枚程度になる)
- 「最大ファイルサイズ」を「20MB」に、「保存モード」を「通信異常検出時」に設定した場合に、プレ録画が出来ていない現象の改善
- SD メモリーカードへ H264 の手動録画中に撮像モードを変更すると録画が停止され、以後手動録画操作が出来なくなる現象の改善
- i-VMD のスケジュールにて、
  - スケジュール 1: 12:00 – 12:05 シーンファイル 1
  - スケジュール 2: 12:05 – 12:10 シーンファイル 1
 のようにスケジュール 1 の終了時間とスケジュール 2 の開始時間を同一にすると、スケジュール 2 が動作しない現象を改善

## Ver V1.53E

### <機能追加>

- SD カードを挿した状態で起動すると LED が赤点灯する現象の改善

## Ver V1.52E

### <機能追加>

- 新 BB A 付きカメラ、マルチスクリーン機能において、以下の機能に対応。
  - (1)複数カメラ音声ミキシング
  - (2)HTTPS での音声出力
  - (3)録画ランプアイコン削除
  - (4)公開時間対応
  - (5)連続送話時間対応
- IE10,IE11 で互換表示未設定の場合に、設定を促す画面を表示
- ライブ画面のタイトルバーにサポートサイトへのリンクを表示

### <改善項目>

- バージョンアップ画面のサポートウェブサイトへのリンクを修正

## Ver V1.50E

### <機能追加>

- 音声送話の最長時間を設定(1/2/3/5/10/20/30/60min)できるように「連続送話時間」機能追加(従来は 5 分固定)
- 夜間の車のヘッドライトなどの影響を軽減できる「強光補正」機能追加
- アラーム発生後の無検知時間を設定(5/10/30s/1/3/5/10min)できるように機能追加(従来は 5 秒固定)
- バージョンアップ画面にサポートウェブサイトへのリンクを追加
- アラーム発生時の検知前画像をFTP転送する機能を追加

### <改善項目>

- ONVIF v2.4 対応機能追加
  - ①Video Source Mode(撮像モード)コマンド対応
  - ②OSD コマンド対応
- 画像の複雑な部分とそうでない部分が混在している被写体において、ブロックノイズが出やすくなっていた現象の改善
- マルチキャスト配信中の再接続で I(アイ)フレームが挿入されるよう動作改善
- 低ビットレート設定時でもフレームレートが多く出るよう改善

- 動画録画使用時にメール通知の画像添付を行えるように改善

## Ver V1.45E

<改善項目>

- まれに配信停止に陥ることがある現象の改善。(2014/1/17 修正)

## Ver V1.44E

- 初版

---

### ダウンロードファイルについて

---

sp509.\*\*\*E.zip は WV-SP509,SW559 のファームウェアです。  
本ファイルは zip 形式の圧縮ファイルになっています。  
ダウンロード後、ファイルをダブルクリックし解凍(拡張子 bin または img に)してバージョンアップにご利用ください。

※バージョンアップの手順は、WV-SP509,SW559 の取扱説明書をご参照ください。