

Panasonic
ネットワークカメラ BB-HCM527
V3.71R01 版 リリースノート

目次

[変更履歴](#)
[ダウンロードファイルについて](#)

変更履歴

Ver 3.71R01

<追加機能>

- [みえますねっと PRO]を統合後の新「みえますねっと」に対応
※2016年2月の「みえますねっと」サービスリニューアルに伴い、「みえますねっと Pro」ご利用のお客様は、サービス終了する2016年6月30日まで、そのままバージョンアップするとDDNSサービスが停止しますのでご注意ください。
詳細は[こちら](#)

Ver 3.70R04

<改善項目>

- クラウドレコーダーサービスに対応

Ver 3.70R03

<改善項目>

- RTP/RTCPにより動画を取得する際に、RTP Timestamp に不定値が入っていたものを修正改善

Ver 3.70R02

<改善項目>

- CGI コマンドを用いて、動作検知感度、しきい値を取得すると、デフォルトの値が返ってくる現象の改善
- RTP/RTCPにより動画を取得する際に、RTP Timestamp に不定値が入らないよう改善

Ver 3.70R01

<改善項目>

- マルチ画面で画面縮小時、マルチスクロールバーが出なくなる現象の改善
- RTCP パケット内の NTP タイムスタンプ値を、RFC3550 規格に準拠した値に修正

Ver 3.70R00

<追加機能>

- 「みえますねっと Pro」サービスに対応
MJPEG の ActiveX インストール時にエンドユーザーライセンスアグリーメント(同意書)を表示。

<改善項目>

- 特定のご利用環境下で色調が変わることがある現象の改善(記載漏れのため 2012.5.29 追記)

- ズーム操作の繰り返しでズーム操作が効かなくなることがある現象の改善(記載漏れのため 2012.5.29 追記)
- カラーナイトビュー動作時に、SD 録画した MPEG4-ASF ファイルが Windows Media Player で再生できないことがある現象の改善(記載漏れのため 2012.5.29 追記)
- MPEG-4 の動画表示時の通信性能の改善

Ver 3.60R02

<改善項目>

- 特定のご利用環境下で色調が変わることがある現象の改善

Ver 3.60R01

<改善項目>

- MPEG4-ASF ファイルが WMP 再生に関する改善
- ズーム操作の繰り返しで Zoom 操作が効かなくなることがある現象の改善

Ver 3.60R00

<追加機能>

- 2010 年 1 月からの社名変更に対応

<改善項目>

- セキュリティ強化を実施
- CGI コマンドの同時動作実行に関わる改善
- SD メモリー容量に見合う SD 録画サイズ確保の改善
- 外部センサー設定後電源 OFF/ON で設定が反転する現象の改善
- NTP による時刻同期補正がされたとき、一時保存参照画面の時刻表示崩れの改善
- IE8(32bit) 版に一部対応
※保存した MPEG-4 ファイル(asf ファイル)を再生できなかった現象の改善
※マルチ画面にてクリック&センタリングを行なうと、何も表示されないウィンドウが開く現象の改善
- 動作条件で外部出力を動作させる設定とタイマー録画を設定し、検知を入れて外部出力動作中に日付を跨ぐと、外部出力が元に戻らないことの改善

Ver 3.51R03

<改善項目>

- プリセットの登録/削除を繰り返すと画像が緑っぽくなる現象の改善

Ver 3.51R00

<追加機能>

- シャッタースピード機能の追加
- Strada(パナソニック製カーナビゲーションシステム)でのカメラ画像参照機能の追加 (静止画、Pan/Tilt/Zoom/Preset 操作)
- 動作検知・アラームでの検知をパソコンの音源で通知する機能の追加(ActiveX で実現)
- 携帯画像の初期表示解像度設定を追加
- 動作検知時またはアラーム発生時に外部出力(デジタル信号出力)を制御する機能の追加

<改善項目>

- カラーナイトビュー時の画質の温度特性改善(2008.10.16 掲載)
- ホワイトバランス改善

- セキュリティの強化を実施
- みえますねっと Lite 通信時の接続性の改善
- アナログ出力時に一時的に古い画像が表示される現象の改善
- シングル画面で、静止画最大表示時のクリック&センタリングが動作しない現象の改善
- MPEG-4 のマルチ画面で2バイト文字コードのカメラ名が文字化けする現象の改善
- カメラ名に¥を入れての登録時、操作バー最上部にバックスラッシュが表示される現象の改善
- プリセット名に¥を入力すると、プリセット削除できない現象の改善
- 他社ダイナミック DNS 使用時、公開画面からみえますねっとを有効に設定しても、他社ダイナミック DNS が無効にならない現象の改善
- 一時保存参照画面の「保存」ボタンを押してファイルをダウンロードすると、SD カードに書き込まれているファイルサイズよりも大きくなる現象の改善
- 内蔵メモリーの管理方法の変更により、JPEG 保存枚数と、MPEG-4 保存時間を増やした。(2008.10.16 掲載)

<注意事項>

- ソフトを Ver3.51R00 からやむを得ず、バージョンダウンされる場合は、以下の画面の設定が初期化されますのであらかじめご了承ください。
 - ・マルチ画面設定
 - ・みえますねっと設定
 - ・動作検知感度設定
 - ・カメラ設定
 - ・画像表示設定
 - ・動作条件

Ver 3.30R00

- 初回リリースバージョン

ダウンロードファイルについて

hcm527_v371R01jp.zip は BB-HCM527 のファームウェアです。

本ファイルは圧縮ファイル(zip)になっています。ダウンロード後、ファイルをダブルクリックし解凍(bin)してバージョンアップにご利用ください。

※インストールの手順は、BB-HCM527 の取扱説明書を、ご参照ください。