

**Panasonic**  
**ネットワークカメラ BB-HCM735**  
**V4.51R01 版 リリースノート**

---

目次

---

[変更履歴](#)  
[ダウンロードファイルについて](#)

---

変更履歴

---

Ver 4.51R01

<追加機能>

- [みえますねっとPRO]を統合後の新「みえますねっと」に対応  
※2016年2月の「みえますねっと」サービスリニューアルに伴い、「みえますねっとPro」ご利用のお客様は、サービス終了する2016年6月30日まで、そのままバージョンアップするとDDNSサービスが停止しますのでご注意ください。  
詳細は[こちら](#)

Ver 4.50R05

<改善項目>

- クラウドレコーダーサービスに対応

Ver 4.50R04

<改善項目>

- MJPEGのActiveXを新規にダウンロードしようとした際にライセンス契約画面が表示されないことがある現象の改善
- みえますねっとProのモニタリング画面に画像が表示されないことがある現象の改善

Ver 4.50R03

<改善項目>

- 検知前録画を設定した時に、内部メモリーに上書き一時保存できない現象の改善
- HTTPSモードで一時保存画像がダウンロードできないことがある現象の改善

Ver 4.50R02

<改善項目>

- マルチ画面で画面縮小時、マルチスクロールバーが出なくなる現象の改善
- メール送信時、日をまたぐとメール送信できなくなるがある現象の改善

Ver 4.50R00

<追加機能>

- 「みえますねっとPro」サービスに対応  
※設定方法に関しては、取扱説明書「HCM7xx\_leaflet.pdf(PGQX1037ZA)」を参照ください。
- MJPEGのActiveXインストール時にエンドユーザーライセンスアグリーメント(同意書)を表示。
- BB-HCM7XXシリーズのマルチモニター画面に登録した、KX-HCM1などの第一世代 ネットワークカメラのカメラ名をクリックしてシングル画面を表示できるように変更

<改善項目>

- MPEG-4 の動画表示時の通信性能の改善

## Ver 4.31R00

### <改善項目>

- HTTP による MotionJPEG 配信時、CGI 引数に BPS 指定を行っても有効とならない現象の改善

## Ver 4.30R00

### <追加機能>

- 音検知機能対応
- ショック検知機能対応
- 2010 年 1 月からの社名変更に対応
- Panasonic ネットワークディスクレコーダ DG-ND200 連携機能に対応
- Windows7 IE8(32bit) 版に一部対応  
※保存した MPEG-4 ファイル(asf ファイル)を再生できなかった現象の改善  
※マルチ画面にてクリック&センタリングを行なうと、何も表示されないウィンドウが開く現象の改善

### <改善項目>

- セキュリティ強化を実施
- CGI コマンドの同時動作実行に関わる改善
- マイクの感度設定を 3 段階から 4 段階に変更
- 一時転送・保存時の外部出力制御に関わる改善
- MPEG-4 表示画面でのソフトウェアカラーナイトビューモード時の画像安定性の改善
- 録画終了後の無検知時間を設定している場合、無検知時間が日を跨いだ場合に検知しなくなる現象の改善

## Ver 4.10R00

- 初回リリースバージョン

---

### ダウンロードファイルについて

---

hcm735\_v451R01jp.zip は BB-HCM735 のファームウェアです。  
本ファイルは圧縮ファイル(zip)になっています。ダウンロード後、ファイルをダブルクリックし解凍(bin)してバージョンアップにご利用ください。

※バージョンアップの手順は、BB-HCM735 の取扱説明書を、ご参照ください。