

取扱説明書 [取付要領書] 自動機変換ボックス

品番 **YX-CB034**

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。


- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
周辺機器の取扱説明書も、あわせてお読みください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

◆ 製品の概要

本変換ボックスはパナソニック溶接電源 YD-700VH1 のワイヤ送給装置コンセントに接続し、トーチスイッチとワイヤ送給制御回路を分離接続可能にした変換ボックスです。

◆ 接続方法


- (1) 溶接電源の天板のアイボルトを利用して本変換ボックスを固定します。
- (2) 本変換ボックスの制御ケーブルを溶接電源前面下部の「ワイヤ送給装置」コンセントに接続します。




注記

- 溶接には本変換ボックス以外の機器（別売）が必要です。
- 本製品以外の機器・部材などは必要に応じてお客様でご用意ください。
- 接続の際は、それぞれの機器の取扱説明書をお読みのうえ接続してください。

◆ 回路図



◆ 外形寸法および部品明細



番号	記号	名称	部品番号
①	CO1	トーチスイッチコンセント	MT25B2YP
②	CO2	送給装置コンセント	JMR2516FD
③	CO3	制御プラグ	JMSP2516MD

- 本書の記載内容は、2022年3月現在のものです。
- 本書の記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。

【本製品廃棄上のご注意】

本製品を廃棄される場合は、認可を受けた産業廃棄物処理業者と廃棄処理委託契約を締結し、廃棄処理を委託してください。

パナソニック コネクト株式会社

〒561-0854 大阪府豊中市稲津町3丁目1番1号

Panasonic Connect Co., Ltd.

1-1, 3-chome, Inazu-cho, Toyonaka, Osaka 561-0854, Japan

© Panasonic Connect Co., Ltd. 2018

Printed in Japan

WMX042TJ0PAA01