


[閉じる](#)

バージョンアップ手順についてのお願い

機能拡張のため、以下の内容で
2段階でのファームウェアのバージョンアップが必要になります。

適用機種： BB-SC384, SW175, SW172, ST165, ST162, SW174W

V2.00より前のバージョンのカメラは、一度V2.00にファームアップしてから
V4.20（本バージョンアップ）にファームアップしてください。



V2.00のファームウェアは[こちら](#)

[閉じる](#)