

Panasonic
機能拡張ソフトウェア WV-ASE334W
V1.50 版 リリースノート

目次

[変更履歴](#)
[ダウンロードファイルについて](#)

変更履歴

Ver V1.50(2022/12/7)

<機能追加>

- WJ-NU シリーズレコーダーに対応可能とした。

Ver V1.40(2022/6/23)

<機能追加>

- WV-ASM300UX、および WV-ASM300WUX にインストール可能とした。

Ver V1.30(2022/4/1)

<改善項目>

- 社名表記を“パナソニック i-PRO センシングソリューションズ株式会社”から“i-PRO 株式会社 (i-PRO Co., Ltd.)[*1]”へ変更。
[*1]取説の販売元のみ“パナソニック コネクト株式会社”と表記。
- 対応カメラをバージョンアップの都度、手動で追加しなくても、機能拡張ソフトウェア(ナンバー認識アプリケーション WV-XAE202W)が登録されているカメラを自動で追加可能とした。

Ver V1.20(2021/7/30)

<改善項目>

- WV-ASM300 の機器登録に設定したレコーダー名称に、レコーダー品番が含まれない場合、ナンバーキャッチ設定画面の機器リスト欄に該当レコーダーが表示されない件の改善。

Ver V1.10(2021/6/30)

<機能追加>

- 付帯情報に、任意の画像(jpg/png/bmp)を登録できるように改善。
- 付帯情報1~4の項目を任意の文字列に編集できるように改善。
- アラーム通知メッセージ(旧:アラームメッセージ)にて、設定したメッセージに加えて付帯情報(付帯情報1~4、画像)も表示できるよう改善。
- アラームタブとアラーム検索タブにて、列表示の設定が行えるよう改善。

<改善項目>

- 証明書の有効期限切れの確認方法において、障害ログによる確認方法からメッセージ表示に改善。(「サーバー証明書の有効期限が切れています。[設定]-[ナンバーキャッチ]-[基本設定]タブの証明書登録でサーバー証明書を登録してください。」とメッセージをポップアップ表示)
- アラーム通知メッセージの表示位置を移動した後に、次のアラーム通知メッセージを受信すると、元の表示位置に戻ってしまう現象の改善。

Ver V1.00(2020/12/11)

- 初版

ダウンロードファイルについて

ASE334W_v***J.zip は機能拡張ソフトのファームウェアです。
ダウンロード後、ファイルをダブルクリックし解凍してバージョンアップにご利用ください。