

- HDアナログカメラを複数台接続し、同軸ケーブルの配線が近接する場合は写真のようにカラーの縦縞ノイズが発生する場合があります。このような症状は近接したケーブル間の干渉の影響が考えられますので、次ページのように、ケーブル間の距離を確保するようにしてください。




縦縞ノイズ

# HDアナログカメラ同軸ケーブル配線時のカラーノイズについて

## ■ 近接するカメラ間の同軸ケーブルの配線状態を確認してください。

・カメラのVIDEO OUT端子に接続されている同軸ケーブルを、端子部から3mの間で50cm以上離して設置してください。



## ■ 金属製の配線管を使用する場合

・金属製の配線管を使って屋外配線をする場合は、配線管の端をカメラから3m離してください。

